

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР  
МИНИСТРЛИГИНИН  
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ БОЮНЧА  
БАШКАРМАЛЫГЫ



УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПО ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
ПО АКСЫЙСКОМУ РАЙОНУ

АКСЫ РАЙОНУ БОЮНЧА  
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР БӨЛҮМҮ

Кербен шаары Ныязалы көчүсү Таш-Мойнок  
Тел., факс: +996 (0-3742) 5-03-01  
e-mail: ochs\_aksy@mail.ru

город Кербен ул Ныязалы уч Таш-Мойнок  
Тел., факс: +996 (0-3742) 5-03-01  
e-mail: ochs\_aksy@mail.ru

“31” 05 2022-ж

Чыгыш № 23

Кербен шаары

Аксы районунун Кара-Жыгач айыл өкмөтүнүн Дардак-Дөбө айылы Ж.Чодонбаев көчөсү №41 дарегинде жайгашкан А.Кулубаев атындагы №64 Дардак-Дөбө жалпы негизги билим берүүчү мектебинин имарат бөлмөлөрү өрт коопсуздук эрежелерине жана талаптарына шайкеш келүүсү жөнүндө Аксы райондук ӨК бөлүмүнүн

### КОРУТУНДУСУ

Аксы районунун Кара-Жыгач айыл өкмөтүнүн Дардак-Дөбө айылы Ж.Чодонбаев көчөсү №41 дарегинде жайгашкан А.Кулубаев атындагы №64 Дардак-Дөбө жалпы негизги билим берүүчү мектебинин имарат бөлмөлөрү Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 7-июнундагы №78 “Өрт коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндөгү” мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 22.08.2018-ж. №381 токтому менен бекитилген “Өрт коопсуздук эрежелеринин” негизинде төмөнкү аталган талаптары аткаруу менен шайкеш келет.

### Тактап айтканда:

1. Имарат нормага ылайык өрт өчүрүүчү каражат (огнетушитель) менен камсыз кылынган.
2. Имараттын короосунда баштапкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен толукталган өрттүк калкан (пожарный щит) орнотулган.
3. Имараттын электр зымдары электр орнотуу эрежелерине ылайык орнотулган.
4. Имараттын бөлмөлөрүн өрттү автоматтык түрдө кабар берүүчү (сигнализация) жабдыктары менен орнотуу зарыл.
5. Имараттын эвакуациялоо планы иштелип чыккан.
6. Имараттын кошумча эвакуациялоо жолдорун кароо зарыл.

Аксы району боюнча ӨК бөлүмүнүн башчысы  
майор **И.Чоноров**

